



DELTA PLUS



EN420 / EN388



Batch Number / No Lot :

DELTA PLUS GROUP
B.P. 140 - ZAC La Peyrolière
84405 APT Cedex - France

www.deltaplus.eu

Nom et adresse des Laboratoires notifiés / Notified Body address & name :

n°0075 - T.C.T. Centre Technique Cuir, Chaussure, Maroquinerie

Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENKEL - 69367 LYON Cedex 07 - France

FR

GANTS DE PROTECTION
conformes aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE
et aux exigences générales des normes EN420:2003 & EN388:2003

COMPOSITION : (Par référence):

NI150 : Gant tricot coton enduction nitrile sur paume et doigts, dos aér., poignet bord-côte

NI155 : Gant tricot coton enduction nitrile sur main entière, poignet bord-côte

NI170 : Gant tricot coton enduction nitrile sur paume et doigts, manchette tôle

NI105 : Gant tricot coton enduction nitrile légère sur main entière, manchette tôle

(T) Taille : voir tableau ci-dessous**INSTRUCTIONS D'EMPLOI :**

Gants pour risques mécaniques, prévus pour un usage général en milieu sec, sans danger de risques chimiques, microbiologiques, électriques ou thermiques.

PERFORMANCES : Voir tableau ci-joint, les niveaux sont obtenus sur la paume des gants. Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant (niveau 4 ou 5). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X : indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau.

(A) L'abrasion (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister à l'usure

(B) La coupe (de 0 à 5): Aptitude du gant à résister à la coupe par tranchage

(C) La déchirure (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister à la déchirure

(D) La perforation (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister à la perforation

(E) La dextérité (de 0 à 5): Aptitude manuelle à accomplir une tâche (habileté)

Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail.

LIMITES D'UTILISATION :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles (latex naturel, dans les poignets bord côte de certain gant), dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin. Avant d'utiliser ces gants vérifier leur intégrité. Les remplacer si nécessaire.

INSTRUCTION DE STOCKAGE :

Stockez au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE & D'ENTRETIEN :

Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ces types de gants.

EN

PROTECTIVE GLOVES
Compliant with the essential requirements of Directive 89/686/CEE
and the general requirement of standards EN420:2003 & EN388:2003

COMPOSITION: (Per référence):

NI150: Cotton knit glove nitrile coating on palm and fingers, aerated back, cuff wrist

NI155: Cotton knit glove nitrile coating on whole hand, cuff wrist

NI170: Cotton knit glove nitrile coating on palm and fingers, canvas gauntlet

NI105: Cotton knit glove light nitrile coating on palm and fingers, aerated back, cuff wrist

(T) Size: See above table

INSTRUCTIONS FOR USE:

All-purpose protective gloves for mechanical risks, for general use, with no chemical, microbiological, electrical or thermal hazards.

PERFORMANCES:

See attached table, the levels are obtained on the palm of the glove. They are in increasing levels of performance (from 0 to 4 or 5). 0 indicates that the glove has a lower performance level than the minimum for the individual hazard given. X: indicates that the glove has not been subjected to testing or the test method is not suitable due to the design of the gloves or the material.

(A) Abrasion (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand wear

(B) Cutting (from 0 to 5): Ability of the glove to withstand cutting

(C) Tearing (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand tearing

(D) Puncture (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand puncture

(E) Dexterity (from 0 to 5): Manual ability to accomplish a task

The higher the performance, the greater the ability of the glove to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace.

USAGE LIMITS:

Do not use other than for the purpose defined in the instructions for use below. These gloves do not contain any substances known to be carcinogenic or toxic. Contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive persons (natural latex, in the cuff wrists of some gloves). In the event of a reaction, cease use and consult a doctor. Before using these gloves, check that they are intact. Replace if necessary.

STORAGE INSTRUCTIONS:

Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

No special maintenance is recommended for these types of gloves.

IT

GUANTI DI PROTEZIONE
Conformi ai requisiti essenziali della Direttiva 89/686/CEE
Ed ai requisiti generali delle norme EN420:2003 & EN388:2003

COMPOSIZIONE: (Per riferimento):

NI150: Guanto in maglia di cotone, induzione nitrile su palmo e dita, dorso aerato, polsino con bordo a coste

NI155: Guanto in maglia di cotone, induzione nitrile su tutta la mano, polsino con bordo a coste

NI170: Guanto in maglia di cotone, induzione nitrile su palmo e dita, manichetta in tela

NI175: Guanto in maglia di cotone, induzione nitrile su tutta la mano, manichetta in tela

NI105: Guanto in maglia di cotone, induzione nitrile leggera su palmo e dita, dorso aerato, polsino con bordo a coste

(T) Taglia: vedì tabella qui sotto

ISTRUZIONI PER L'USO:

Guanti per soli rischi meccanici, ad uso generale in ambiente secco, senza pericolo di rischi chimici, microbiologici, elettrici o termici.

PRESTAZIONI:

Vedere la tabella in allegato, i livelli si ottengono sul palmo dei guanti. Vanno da quelli a minore prestazione (livello 0) a quelli a maggiore prestazione (livello 4 o 5). 0 indica che il guanto ha un livello di prestazione più scarso del minimo per il rischio individuale considerato. X: indica che il guanto non è stato testato o che il tipo di test non sembra essere conforme a livello della concezione dei guanti o dei materiali.

(A) L'abrasione (da 0 a 5): Capacità del guanto a resistere all'usura

(B) Il taglio (da 0 a 5): Capacità del guanto a resistere al taglio da tranciatrice

(C) La lacerazione (da 0 a 4): Capacità del guanto a resistere alla lacerazione

(D) La perforazione (da 0 a 4): Capacità del guanto a resistere alla perforazione

(E) La destrezza (da 0 a 5): Capacità manuale di raggiungere un obiettivo (abilità)

Più elevata è la prestazione, maggiore è la capacità del guanto di resistere al rischio associato. I livelli di prestazioni si basano sui risultati del test di laboratorio, i quali non rispecchiano necessariamente le reali condizioni sul luogo di lavoro.

LIMITI D'UTILIZZAZIONE :

Non utilizzare al di fuori del campo d'utilizzo indicato nelle istruzioni d'uso di cui sotto. Questi guanti non contengono sostanze cancerogene, né tossiche. Il contatto con la pelle può causare reazioni allergiche a persone sensibili (attice naturale, nei polsini bordo a coste di alcuni guanti), in questo caso interrompere l'utilizzo e consultare il medico. Prima di utilizzare questi guanti, verificare l'integrità. Se necessario, sostituirli.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO :

Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA & LA MANUTENZIONE :

Non è previsto alcun tipo di manutenzione particolare per questi tipi di guanti.

ES

GUANTES DE PROTECCIÓN
Conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE
y a las exigencias generales de las normas EN420:2003 y EN388:2003

COMPOSICIÓN: (Por referencia):

NI150: Guante tejido de algodón y recubrimiento superior de nitrilo en palma y dedos, dorso ventilado, puño con bordes laterales

NI155: Guante tejido de algodón y recubrimiento de nitrilo sobre toda la mano, puño con bordes laterales

NI170: Guante tejido de algodón con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos, con refuerzo.

NI175: Guante tejido de algodón con recubrimiento de nitrilo sobre toda la mano, con refuerzo.

NI015: Guante tejido de algodón y recubrimiento de nitrilo ligero en palma y dedos, dorso ventilado, puño con bordes laterales

(T) Talla: ver la tabla abajo

INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

Guantes para riesgos mecánicos, para un uso general en medio seco, sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.

RENDIMIENTOS:

Ver la tabla del lado, los niveles se obtienen sobre la palma de los guantes. Van de menor rendimiento (nivel 0) a mayor rendimiento (nivel 4 o 5). 0 indica que el guante tiene un nivel de rendimiento más débil que el mínimo para el peligro individual dado. X: indica que el guante no ha sido sometido a la prueba o que el método de prueba no parece conveniente tomando en cuenta la concepción de los guantes o el material.

(A) La abrasión (de 0 a 5): Aptitud del guante para resistir el desgaste

(B) El corte (de 0 a 5): Aptitud del guante para resistir el corte por parte de una navaja

(C) El desgarro (de 0 a 4): Aptitud del guante para resistir el desgarro

(D) La perforación (de 0 a 4): Aptitud del guante para resistir la perforación

(E) La dexteridad (de 0 a 5): Aptitud manual para cumplir con una labor (con capacitación)

Mientras mayor es el rendimiento, mayor es la capacidad del guante para resistir el riesgo asociado. Los niveles de rendimiento se basan en los resultados de pruebas en laboratorio, las cuales no reflejan necesariamente las condiciones reales en el lugar de trabajo.

LIMITES DE APLICACIÓN:

No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones de empleo señaladas más abajo. Estos guantes no contienen alguna sustancia conocida como carcinógena o tóxica.

El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles (latex natural, en los puños elásticos de ciertos guantes); en tal caso, detenga el uso y consulte a un médico. Antes de usar estos guantes, compruebe su integridad. Reemplácelos si es necesario.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hielo y la luz en sus embalajes originales.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

No se recomienda ningún mantenimiento en particular para este tipo de guantes.

PT

LUVAS DE PROTECCÃO
em conformidade com as exigências essenciais da Directiva 89/686/CEE
e com as exigências gerais das normas EN420:2003 & EN388:2003

COMPOSIÇÃO: (Por referência):

NI150 : Luva em tecido de algodão com revestimento de nitrilo nas palmas e dedos, costas abertas, punhos com costuras

NI155 : Luva em tecido de algodão com revestimento de nitrilo em toda a mão, punhos com costuras

NI170 : Luva em tecido de algodão revestimento em nitrilo em toda a mão e dedos, punho em lona

NI175 : Luva em tecido de algodão revestimento em nitrilo em toda a mão, punho em lona

NI015 : Luva em tecido de algodão com revestimento de nitrilo leve nas palmas e dedos, costas abertas, punhos com costuras

(T) Tamanho: ver a tabela abaixo

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Luvas para riscos mecânicos, para utilização geral em meio seco, sem perigo de riscos químicos, microbiológicos, eléctricos ou térmicos.

DESEMPEHOS:

Ver quadro anexo, os níveis são obtidos a partir da palma da mão. Vão do menos eficaz (nível 0) ao mais eficaz (nível 4 ou 5). 0 indica que a luva tem um nível de eficiência mais baixo que o mínimo para o perigo individual apresentado. X: indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não parece ser conveniente devido à conceção do material.

(A) A abrasão (de 0 a 4): Aptidão da luva a resistir ao desgaste

(B) O corte (de 0 a 5): Aptidão da luva a resistir ao corte por parte de uma navalha

(C) O rasgamento (de 0 a 4): Aptidão da luva a resistir ao rasgamento

(D) A perfuração (de 0 a 4): Aptidão da luva a resistir à perfuração

(E) A destreza (de 0 a 5): Aptidão manual para desempenhar uma tarefa (habilidade)

Quando maiores os desempenhos, maior é a capacidade da luva a maior a resistir a risco associado. Os níveis de desempenho baseiam-se nos resultados de ensaio em laboratório, os quais não refletem necessariamente as condições reais do local de trabalho.

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Não utilizar fora do campo de utilização definido nas instruções abaixo indicadas. Estas luvas não contêm substâncias conhecidas como cancerígenas, nem tóxicas. O contacto com a pele pode causar reacções alérgicas em pessoas sensíveis (latex natural, nos punhos lados de certas luvas), nesse caso parar a utilização e consultar um médico. Antes de utilizar estas luvas, verifique a sua integridade. Substitua-las, caso seja necessário.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

SASTAV : (Po referencama) :

N110: Rukavica pletená od pamuka premaz nitril na šaci i prstima i otvori na stražnjem dijelu, na rubovima šake

N115: Rukavica pletená od pamuka premaz nitril na cijeloj ruci, na rubovima šake

N1170: Rukavica pletená od pamuka premaz nitril na dlanu i prstima, manšeta od tkanine

N105: Rukavica pletená od pamuka premaz nitril na cijeloj ruci, manšeta od tkanine

N1105: Rukavica pletená od pamuka premaz nitril na šaci i prstima i otvori na stražnjem dijelu, na rubovima šake.

(T) Veličina: *vidi tablicu nije*

UPUTE ZA UPOTREBU:

Rukavice za sve služeće mehanički ozljeda, za opću upotrebu u suhom prostoru, bez opasnosti od kemijskih, mikrobioloških, električnih ili toplofintih rizika.

PERFORMANSE

Vidi tabelu u prilogu, razine se odnose na dlanove rukavice. Počinju sa nizim razinama performansi (razina 0) do najvećih razina (razina 4 ili 5), 0 znači da rukavica na najnižoj razini performansi i da daje minimalnu zaštitu u slučaju opasnosti. X znači da rukavica nije podvržena testiranju ili da metoda testiranja ne odgovara konceptu rukavice ili materijalu.

(A) Abrazijski (od 0 do 4): Sposobnost rukavice na otpor habanju

(B) Otpornost na kidanje pri rezanju (0 do 5) : Sposobnost rukavice na otpor kidanju i rezanju

(C) Otpornost na kidanje (0 do 4) : Sposobnost rukavice na otpor kidanju

(D) Otpornost na bušenje (0 do 5) : Sposobnost rukavice na otpor bušenju

(E) Spretnost (0 do 5) : Vještina ruku pri obavljanju nekog zadatka (spretnost)

Što su performanse na višoj razini to je sposobnost rukavice viša na otpornost riziku. Razine izvedbe su snižene u usporedbi sa laboratorijskim rezultatima, koji nužno ne odražavaju uvjete povezane sa radnim mjestom na kome se koriste rukavice.

GRANICE UPOTREBE:

Ne koristite rukavice izvan upotrebe definirano u uputama za upotrebu. Ove rukavice ne sadrže poznate kancerogene ili otrivne tvari. Kontakt sa kožom može prouzročiti alergijske reakcije kod osjetljivih korisnika (prirodna guma, na zapšćima nekih rukavica) i u tom slučaju u nemjete koristiš i posavjetujte se sa svojim liječnikom. Prije no što koristite rukavice provjerite da li su čitave. Zamjenite ih ako je potrebno.

UPUTE ZA ČUVANJE:

Čuvajte ih na svježem i suhom mjestu daleko od lepljivih i topljih tvari i svjetla u njihovoj originalnoj ambalaži.

SAVJET ZA ODRAŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Ovim rukavicama nije potrebno nikako odražavati.

SL

ZAŠĆITNE ROKAVICE
v skladu z osnovnim pogojima Direktive 89/686/EEC

in splošnimi zahtevami norme EN420:2003 & EN388:2003

SESTAVA : (Po referencama) :

N110: Rukavice, pliene iz bombarža, z nitrilnim premazom na pesti i prstih, odprtini na hrbitnem delu in na robovih pesti

N115: Rukavice, pliene iz bombarža, z nitrilnim premazom po vsej roki in na robovih pesti

N1170: Rukavice, pliene, iz bombarža, z nitrilnim premazom na dlan i prstih, tekstilna manšeta

N105: Rukavice, pliene iz bombarža, lahke, z nitrilnim premazom na pesti i prstih in odprtini na hrbitnem delu, na robovih pesti

(T) Velikost: *oglejte si spodnjo tabelo*

NAVODILA ZA UPORABO:

Rukavice za vse prime ureme mehanički poškod, za splošno uporabo v suhem prostoru, brez nevarnosti zaradi kemičnih, mikrobioloških, električnih ali toplofintih rizikov.

PERFORMANSE

Glej tabelo u prilogu, nivoji se nanašajo na dlan rukavice. Začenja se se nizim nivoji performansi (nivo 0) do najvećih nivojev (nivo 4 ili 5). Pomeni da je rukavice na najnižoj razini performansi i da nudijo minimalno zaštitu u primeru nevarnosti. X pomeni da rukavice niso preškrusene ali da metoda preskrusenja ne ustreza konceptu rukavice ali materialu.

(A) Abrazijski (od 0 do 4): Sposobnost rukavice glede odpornosti proti obrabi.

(B) Otpornost proti trganju pri rezanju (0 do 5) : Odpornost rukavice proti trganju in rezanju

(C) Otpornost proti trganju (0 do 4) : Odpornost rukavice proti trganju

(D) Otpornost proti preluknjivanju (0 do 4) : Odpornost rukavice proti preluknjivanju

(E) Spretnost (0 do 5) Spretnost ruk proti opravljanju neke naloge (spretnost)

Boji kot so performansi visoki, večja je odpornost rukavic proti rizikom. Nivoi izvedbe so nižji v primerjavi z laboratorijskimi rezultati, kar pa pomeni, da ne prizadejujo pogojev na dolžinskih mestih, kjer se rukavice uporabljajo.

OMEJITVE:

Ni uporabljajoči rukavice izven območja uporabe, definirane v navodilih za uporabo. Te rukavice ne vsebujejo znanih raktovornih ali strupenih snovi. Stik z kožo lahko povzroči alergijske reakcije pri občutljivih osebah (na zapščima nekaterih rukavic je naravnega guma.) V takšnih primerih jih ne uporabljajte. Posvetujte se s svojim zdravnikom. Pred uporabo rukavice preventi, ali so celo. Če je potrebno, jih zamenjajte.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE:

Rukavice hranite v zrcnem in suhem prostoru, proč od lepljivih in topljivih snovi in svetlobe. Hranite jih v njihovi originalni embalaži.

NASVET ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠĆENJE

Teh rukavici ni potreben vzdrževati.

SKYDDSHANDSKAR

I överensstämmelse med huvudkraven i direktivet 89/686/EEG

och med allmänna kraven i standarden SS-EN 340:2003 & S-EN 388:2003

BESKRIVNING: (Per referens):

N110: Bomuldstekad handske, luftig ovanhand, handled med avslutskant

N115: Bomuldstekad handske med nitrilbelagd hand, handled med avslutskant

N1170: Bomuldstekad handske i bomull med handflata och fingrarna med nitrilbeläggning, skaft i tyg

N105: Bomuldstekad handske med handflata och fingrarna med lått nitrilbeläggning, luftig ovanhand, handled med avslutskant

(T) Storlek: *Se tabell nedan*

BRUKSANVISNING:

Handske je pred mehaničkimi risker i allmän användning i torra miljöer utan kemiska, mikrobiologiska, elektriska eller termiska risken.

EGENSKAPER:

Den bedomning som anges i vidständer tabell avser materialet i innerhanden. Samsta värde är 0 och bästa värde är 5. 0 anger att handsken har egenskaper som inte är tillräckliga för personlig skyddsutrustning. X:anger att handsken inte provats eller att prövning utvrifds på ett sätt som ger fullgod utvärdering av handsken och dess material.

(A) Slitsytter (0 - 4): Handskens fôrmaga att motstå rötning

(B) Skärhållfasthet (0 - 5): Handskens fôrmaga att motstå skärande páverkan

(C) Rivhållfasthet (0 - 4): Handskens fôrmaga att motstå rivning*

(D) Skidd mot perforation (0 - 4): Handskens fôrmaga att motstå perforation

(E) Flexibilitet (0 - 5): Handskens flexibilitet vid arbete

Ju bättre bedömning desto bättre prestanda och hållfasthet för angivna risker. Bedömningarna är baserade på laboratorierester som inte nødvendigvis helt återspeglar verkliga påfrestningar handskana utsätts för under arbete.

GRANSER FOR ANVÄNDNINGEN:

Använd inte handskana utanför det användningsområdet som ovan beskrivits. Dessa handskar innehåller inga ämnen som är belagt cancerogen eller toxisk. Kontakt med huden kan framkalla allergijska reaktioner hos känsliga personer, tex från latex i handskarna i vissa handskar. I sådana fall skal användning av handsken avbrytas och läkare uppsoks. Kontrollera alltid att handskarna är här före användning. Ersätts vid behov.

FÖRVARING:

Förvaras i sin originalförpackning, svart och torrt, frost- och ljusskyddat.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL :

Dessa typer av handskar kräver inget särskilt underhåll.

DA SIKKERHEDSHANDSKER

i overensstemmelse med de vigtigste krav i Direktiv 89/686/EEG

samt de generelle krav i norm EN420:2003 & EN388:2003

SAMMENSÆTNING: (med reference) :

N110: Strikket bomuldshandske med nitrilimpregnering på håndflade og fingre, ventileret overside, ribbortsmanchet

N115: Strikket bomuldshandske med nitrilimpregnering på hele hånden, ribbortsmanchet

N1170: Strikket bomuldshandske i bomuld med nitrilimpregnering på håndflade og fingre, læredsmanschet

N105: Strikket bomuldshandske i bomuld med nitrilimpregnering på hele hånden, læredsmanschet

(T) Storrelse: *Se tabel herunder*

BRUGSANVISNINGER:

Handske je pred mehaničkimi risiki, ti generel anvendelse i tørt miljø, uden risiko for kemiske, mikrobiologiske, elektriske eller varmerører.

YDELSEL:

Se vedlagte skema, nivauerne er opnæret i handskernes håndflade. De går fra mindste ydelse (niveau 0) til højeste ydelse (niveau 4 eller 5). 0 angiver, at handsken har et ydelsesniveau, der er mindre end det minimum, der er angivet for hver enkelt fareklass. X: Angiver, at handsken ikke er efterprøvet, eller at prøvemетодen ikke synes at passe til handskernes eller materials design.

(A) Afskrabning (fra 0 til 4): Handskens evne til at modstå slid.

(B) Brud (0 til 5) : Handskens evne til at modstå størdannelse

(C) Overriving (fra 0 til 4) : Handskens evne til at modstå træffning

(D) Perforsering (fra 0 til 4) : Handskens evne til at modstå perforation

(E) Håndelag (fra 0 til 5) : Manuel evne til at udfore en opgave (duelinged)

Jo højere modstanden er, desto større er handskens evne til at modstå den tilsvarende risiko. Ydelsesniveauerne er baseret på prøveresultater i laboratoriet, hvilke ikke nødvendigvis afspejler de reelle forhold på arbejdsstedet.

ANVENDELSSEGEBRUGSNINGER:

Bør ikke bruges på anden måde end defineret i ovenstående brugsanvisninger. Disse handsker indeholder ikke bestanddele, der er kendt som kraftstremkaldende eller giftige. Kontakt med huden kan bevirke allergijske reaktioner for følsomme personer (naturlig latex i håndskender), hvilket kan stoppe anvendelsen og sægge lage. For disse handske taget i anvendelse, skal det verificeres, at der er uskadelig. Udsikt derom er nødvendigt.

OPBEVARINGSANVISNING:

Opbevar dem koldt og tør, i sikkerhed for frost og lys, i deres originaletablage.

RENGÖRINGS/VEDLIGEHOLDESSESINSTRUKS:

Der kræves ikke noget særskilt vedligehold for denne type handsker.

FI SUOJAKÄSINEET

Direktivin 89/686/EY

ja normien EN420:2003 & EN388:2003 yleisten vaatimusten mukaiset

MATERIAALIT:

N110: käsine puuvillatrikoneulella, nitriliipinnoite kämmpenuolella ja sormissa, hengittää kämmenselkä, joustoranneke.

N115: käsine puuvillatrikoneulella, nitriliipinnoite koko käsiosassa, joustoranneke.

N1170: käsine puuvillatrikoneulella, nitriliipinnoite kämmpenosassa ja sormissa, kangasranneke.

N105: käsine puuvillatrikoneulella, ohu nitriliipinnoite kämmpenuolella ja sormissa, hengittää kämmenselkä, joustoranneke.

(T) Koko: *ks. alla oleva taulukko*

KÄYTÖTÖHJEET:

Mekaanista vaarallita suojaavat käsineet yleiskäytöön kuivassa ympäristössä, jossa ei ole kemiallista, mikrobiologista tai termistä vaaraa tai sähköisen vaaran.

OMINAISUUDET:

Oheiseen taulukon tasoi on saatavutettu hanskien kämmenpuolella. Taso vaihtelee heikommin (taso 0) kestävimpään (taso 4 tai 5). 0 näkisi, että käsineen suojausto on minimaalinen alaisempi kyseisen vaaran kohdalla. X: tarkoittaa, että käsineet ei ole testattu tai ettei testausmenetelmä ei soveltu käsineen materiaaliille tai suunniteltu käyttötarkoitukseen.

(A) Hankauksenkestävyyys (0-4): Käsineen kyky kestää hankauksia ja kulumista.

(B) Villenkäytävyyys (0-5): Käsineen kyky kestää leikkauksia ja läpäisyvoimaa.

(C) Repäyskestävyyys (0-4): Käsineen kyky kestää repäysvoimaa.